






























WASSERQUALITÄT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN BADEGEWÄSSER






IN DER BADESAISON 2017

Bezirk	Badestelle	Untersuchungen 2017					Gesamtbewertung 2017
		1	2	3	4	5	EU-Symbol
Amstetten	Neustadl/Hößgang	◆	▲	▲	●	▲	★★★ 
Baden	EHZ Oberwaltersdorf	▲	▲	▲	●	▲	★★★ 
Gänserndorf	Badeteich Hohenau/March	▲	▲	▲	▲	▲	★★★ 
Gmünd	Herrenteich – Litschau	▲	●	▲	▲	▲	★★★ 
Horn	Bergwerkseen - Langau	▲	▲	▲	▲	▲	★★★ 
	Badeteich Horn	▲	▲	▲	●	●	★★★ 
	Edlerseeteich – Geras	●	▲	▲	◆	◆	★★★ 
Korneuburg	Badeteich Seeschlacht Langenzersdorf	▲	◆	▲	▲	▲	★★★ 
	Badeteich Gerasdorf	▲	▲	▲	▲	▲	★★★ 
Krems	Thurnberger Stausee	▲	▲	◆	▲	▲	★★ 
Melk	Ausee 1 – Blindenmarkt	▲	▲	◆	▲	▲	★★★ 
	Ausee 2 – Blindenmarkt	▲	▲	◆	▲	▲	★★★ 
	Ausee 3 – Blindenmarkt	▲	▲	▲	▲	▲	★★★ 
	Donau Altarm Weitenegg	▲	▲	▲	▲	▲	★★★ 
Mistelbach	Badeteich Poysdorf	▲	▲	●	▲	▲	★★★ 
Mödling	Windradlteich – Guntramsdorf	▲	▲	▲	▲	▲	★★★ 
	Kahrteich – Wr. Neudorf	▲	▲	▲	▲	▲	★★★ 
	Ozeanteich – Guntramsdorf	▲	▲	▲	▲	◆	★★★ 
St. Pölten	Badensee Traismauer	▲	▲	▲	◆	◆	★★★ 
	Ebersdorfer See – Obergrafendorf	▲	▲	◆	◆	▲	★★ 
St. Pölten Stadt	Ratzersdorfer See – St. Pölten	▲	▲	▲	▲	▲	★★★ 
Scheibbs	Lunzer See	▲	▲	▲	▲	▲	★★★ 
Tulln	Aubad Tulln	▲	▲	▲	▲	▲	★★★ 
	Donau Altarm Greifenstein	▲	●	▲	▲	▲	★★★ 
Zwettl	Stausee Ottenstein	▲	▲	▲	●	▲	★★★ 
	Dobrastausee – Poella	▲	▲	▲	▲	▲	★★★ 
	Badeteich Allentsteig	▲	▲	▲	▲	◆	★★★ 
	Frauenwieserteich – Langschlag	▲	▲	●	▲	▲	★★★ 
	Waldbad Rappottenstein	▲	▲	●	▲	▲	★★★ 

Legende zur Tabelle:

Einzeluntersuchungen:






(Auf der Grundlage der Parameter Qualitäten Intestinale Enterokokken und Escherichia coli)

	dunkelblau	Ausgezeichnete Qualität
	hellblau	Gute Qualität
	grün	Ausreichende Qualität
	rot	Mangelhafte Qualität
		Es wurde keine Untersuchung durchgeführt.

Gesamtbewertung 2017:

(Auf der Grundlage der Parameter Qualitäten Intestinale Enterokokken und Escherichia coli in den Badesaisonen 2014-2017 gemäß Perzentilmethode)

Entsprechende Symbole der EU

Ausgezeichnete Badegewässerqualität	
Gute Badegewässerqualität	
Ausreichende Badegewässerqualität	
Mangelhafte Badegewässerqualität	
Baden verboten – Vom Baden wird abgeraten	
Es wurde keine Untersuchung durchgeführt.	